INFORME

CAMPAÑA PRODUCTIVA **2023/24**

AAPPCE

SITUACIÓN **DE BARBECHOS** Y **CULTIVOS DE INVIERNO** EN 12 ZONAS PRODUCTIVAS DEL PAÍS

El monitoreo
en todos lados

14/9/2023

RedMIP

05

AUSPICIANTES

SUMITOMO CHEMICAL

Excalia Max®

ADAMA

Coverfull Ace®

SUMMIT AGRO

GEMMIT TOP

RedMIP

DISTRIBUCIÓN **TERRITORIAL**

En **12 zonas productivas**

CAMPAÑA
2023/24

1 NOA
INTEGRANTES: Luciano Devani y Lucas Cazado. COORDINADOR: Luciano Devani.

2 ESTE DE SGO DEL ESTERO Y NORTE DE SANTA FE
INTEGRANTES: SMC Monitoreo (Martín Galli y Rodrigo G. Russo) y Agrotesteo (Pablo Nazar y Francisco Cosci). COORDINADOR: Martín Galli.

3 SANTA FE CENTRO
INTEGRANTES: Fabián Gamba, VMV Siembras (Carlos Grosso, Barbarina Milanesio y Lucas Vettorelo) y Agroestudio Rafaela (F. Caraffini, H. Villada y C. Zenklussen). COORDINADOR: Fabián Gamba.

4 CÓRDOBA CENTRO NORTE
INTEGRANTES: Gonzalo De Loredo y Ariel De Loredo. COORDINADOR: Gonzalo De Loredo

5 CÓRDOBA ESTE
INTEGRANTES: Cume SRL (R. Oviedo Bustos y N. Montero Bulacio), J. Namur, J. Pautassi, Más Hectáreas (J. L. Zorzin y F. Buffa) y J. Cruz Cuello. COORDINADOR: José Cruz Cuello.

6 ENTRE RÍOS
INTEGRANTES: CBAgro (Pablo Angelotti y Analía Curti), Luciano Azario, Consagro (Carina Gallegos y otros) y Mariela A. Cristaldo. COORDINADOR: Luciano Azario

7 CENTRO SUR DE SANTA FE
INTEGRANTES: Cume SRL (Ramiro Oviedo Bustosy Nicolás Montero Bulacio), CBAgro (Pablo Angelotti y Analía Curti), Consultora Cárcamo Ag (Juan. I. Cárcamo), Nicolás Falcinelli, Mariano Calderone, M. Torresi, Sebastián Olivieri, Leonel Tornotti, Vanesa Taborra y Ariel Ricci. COORDINADOR: Nicolás Montero Bulacio.


8 SUR DE SANTA FE
INTEGRANTES: Agroconsultor (Juan Dall'Orso y Guillermina Brusasca), Aggro (Guillermo Garro y José A. Batista), Maximiliano Spinollo, Daiana Durán, Servicio Agrícola Integral (Santiago Lucero) y Mauricio Durany. COORDINADORA: Guillermina Brusasca.

9 NORTE DE BUENOS AIRES
INTEGRANTES: Lares SRL (Martín Principiano), Martín Soumoulou, Daniel Canova, Diego Álvarez, Sebastián Arias, DosAgro (Daniela Ibarra), LMAgro (Alejandro Bagnolo y Marcos Mitelsky), Acertagro (Agustín Acerbo y Cristian Tanoni), Nueva Agronomía (M. Pastore y C. Maldonado), DyP Agro (P. De Luca y L. Corbanini) y Juan Ignacio Podestá. COORDINADORA: Daniela Ibarra.

10 OESTE DE BUENOS AIRES
INTEGRANTES: ProyectAgro (Rita Robledo y Lucía Demichelis), ODS Agro (Mauro Mortarini y Leonardo Martínez), Asesoragro (Pablo Baloriani y Joaquin Deagustini), Consultora Oeste (Martín Luzzi y Pedro Telechea), Agroconsultora Pampa (Diego Pundang), Surcos Consultora (Carlos Asenjo y Silvina Mari) y Cecilia Durisotti. COORDINADOR: Diego Pundang.

11 SUROESTE DE BUENOS AIRES
INTEGRANTES: La Medidora SRL (Mariano Moro y Adrián Fernández), Guillemo Arro, Luján Cejas y Diego Baños. COORDINADOR: Adrián Fernández.

12 SURESTE DE BUENOS AIRES
INTEGRANTES: Pablo Errazu, Aiagro (Luciano Piloni y Adrián Etcheto) y Viento sur (Esteban Bilbao y Julián Portugal). COORDINADOR: Pablo Errazu.



Nodos AAPPCE
en el marco de Red MIP


RANKING

Las 5 adversidades relevantes en este informe

1 

Puccinia striiformis

EN 10 NODOS

2 

Puccinia triticina

EN 6 NODOS

3 

Conyza *Spp.*

En 8 NODOS

4 

Drechslera teres

EN 3 NODOS

5 

Brassica rapa

EN 2 NODOS

Mirá la información ampliada en cada zona

REFERENCIAS

Niveles de riesgo adversidades

B
RIESGO BAJO

Presencia con bajos niveles, condiciones ambientales poco predisponentes.

M
RIESGO MEDIO

Pueden ocurrir ataques puntuales.

A
RIESGO ALTO

Alta prevalencia y condiciones predisponentes para el avance de la adversidad.

Condición climática general de la zona



BUENA

Los cultivos enfrentan la demanda ambiental sin complicaciones




REGULAR

Los cultivos enfrentan las demanda hídrica cada vez con mayores dificultades (sea por deficiencia o exceso hídrico)



MALA

Exceso hídrico o estrés hídrico.



01 NODO NOA

LOCALIDADES DE REFERENCIA
La Cocha y Burruyacú (Tucuman) - Metan y Las Lajitas (Salta).

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL
Regular

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS
MZ **Maíz:** reproductivo
GBZ **Garbanzo:** reproductivo

RedMIP

MALEZAS

Anoda cristata	BCHO	B
Chloris spp.	BCHO	B
Commelina erecta	BCHO	B
Pappophorum sp.	BCHO	M
Sorghum halepense	BCHO	M
Borreria spp.	BCHO	B

INSECTOS

Acyrtosiphon pisum	TR	B
Helicoverpa gelotopoeon	GBZ	M

ENFERMEDADES

Puccinia striiformis	TR	M
Puccinia triticina	TR	B

¿A qué prestar atención especialmente?

-

Observaciones generales

-

INFORME #5 | Campaña 2023/24 | Monitoreo insectos, enfermedades y malezas.

FECHA
14/09
2023

REPORTAN
Luciano Devani y Lucas Cazado.

COORDINA
Luciano Devani

AUSPICIAN

SUMITOMO CHEMICAL
ADAMA
SUMMITAGRO



02 NODO ESTE DE SGO DEL ESTERO Y NORTE DE SANTA FE

LOCALIDADES DE REFERENCIA
Moreno y Bandera (Sgo. del Estero) - Ceres y San Guillermo (Santa fe)

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL
Mala

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS
-

RedMIP

MALEZAS

Bowlesia	BCHO	B
Commelina erecta	BCHO	B
Conyza *bonariensis y sumatrensis*	BCHO	M
Gamochaeta spicata	BCHO	B
Raphanus sativus	BCHO	B
Parietaria debilis	BCHO	M
Senecio vulgaris	BCHO	M
Sorghum halepense	BCHO	M

INSECTOS

NO SE REPORTAN DATOS

ENFERMEDADES

NO SE REPORTAN DATOS

¿A qué prestar atención especialmente?

Realizar los barbechos en aquellos lotes que recibieron precipitaciones. Rebrotes de malezas perennes. Se observa como algo anecdótico, pulgón amarillo del sorgo en matas de sorgo de alepo.

Observaciones generales

-


FECHA
14/09
2023

REPORTAN
SMC Monitoreo (Martín Galli y Rodrigo G. Russo) y Agrotesteo (Pablo Nazar y Francisco Cosci).

COORDINA
Martín Galli

AUSPICIAN

SUMITOMO CHEMICAL
ADAMA
SUMMITAGRO



03 NODO SANTA FE CENTRO

LOCALIDADES DE REFERENCIA
Vila, Rafaela, San Jerónimo Norte, San Agustín, San Vicente, San Jorge y Piamonte.

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL
Regular

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS

CS	**Cultivos de servicio:** próximos a corte
TR	**Trigo:** Z32-Z51 (muy despareja)
GR	**GR:** Avance siembra: incipiente
MZ	**Maíz 1°:** Avance siembra: incipiente

RedMIP

MALEZAS

Bowlesia incana	GR MZ SJ	M
Capsella bursa-pastoris	GR MZ SJ	M
Avena fatua	GR MZ SJ	B
Conyza *bonariensis y sumatrensis*	GR MZ SJ	A
Gamochaeta spicata	GR MZ SJ	A
Lamium amplexicaule	GR MZ SJ	A
Parietaria debilis	GR MZ SJ	A
Lollium sp. Rye grass	GR MZ SJ	B
Sonchus oleraceus	GR MZ SJ	M
Stellaria media	GR MZ SJ	M

INSECTOS

Complejo de orugas cortadoras	GR MZ	B
Complejo de gusanos de suelos	TR MZ	M

ENFERMEDADES

Drechslera tritici repentis	TR	M
Puccinia striiformis	TR	M
Puccinia triticina	TR	M
Septoria tritici	TR	B

¿A qué prestar atención especialmente?

Se recomienda el monitoreo de trigos: complejo enfermedades (fundamentalmente Roya estriada y anaranjada) ya que si bien no ocurrieron precipitaciones hay mojado foliar y aumento de la incidencia de las mismas (baja a media severidad). Pre-siembra de maíz y girasol: evaluar situación del complejo de cortadoras y gusano blanco (maíz).

Observaciones generales

No se registran lluvias significativas en las últimas semanas (0-5 mm) y la condición del perfil es regular. Trigo: apariencia aceptable aunque hay una desmejora y pérdida de potencial de rinde. Girasol y maíz: incipiente comienzo de siembra, sólo en lotes puntuales donde la humedad superficial permite la siembra, debe llover en el corto plazo. Barbechos: en general realizados, no hay nuevos flujos de emergencia por falta de humedad.

INFORME #5 | Campaña 2023/24 | Monitoreo insectos, enfermedades y malezas.

FECHA
14/09
2023

REPORTAN
Fabián Gamba, VMV Siembras (C. Grosso, B. Milanesio y L. Vettorelo) y Agroestudio Rafaela (F. Caraffini, H. Villada, C. Zenklussen)

COORDINA
Fabián Gamba

AUSPICIAN

SUMITOMO CHEMICAL · ADAMA · SUMMITAGRO



04 NODO CÓRDOBA CENTRO NORTE

LOCALIDADES DE REFERENCIA
Villa María del Río Seco, Villa María y Corralito.

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL
Mala

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS
TR **Trigo:** Z4.1
GBZ **Garbanzo:** floración

RedMIP

MALEZAS

Brassica rapa	MZ SJ	M
Bowlesia	MZ SJ	B
Chloris spp.	MZ SJ	B
Commelina erecta	MZ SJ	B
Conyza *bonariensis y sumatrensis*	MZ SJ	A
Gamochaeta spicata	MZ SJ	M
Lamium amplexicaule	MZ SJ	B
Parietaria debilis	MZ SJ	M
Sonchus oleraceus	MZ SJ	A
Sorghum halepense	MZ SJ	B

INSECTOS

Complejo de cortadoras	SJ MZ	B
Helicoverpa gelotopoeon	GBZ	B
Faronta albilinea	TR	B

ENFERMEDADES

Puccinia striiformis	TR	M

¿A qué prestar atención especialmente?

Seguir evolución de malezas y buscar las mejores condiciones para realizar controles. En cultivos bajo riego prestar atención a Royas y desgranadora, en garbanzo atentos a oruga bolillera.

Observaciones generales

Los cultivos de invierno ,en secano, están pasando por un momento de estrés hídrico marcado e irreversible. Las últimas precipitaciones fueron muy escasas por lo que no hay una recarga del perfil y tampoco genera nacimientos de malezas.

INFORME #5 | Campaña 2023/24 | Monitoreo insectos, enfermedades y malezas.


FECHA
14/09
2023

REPORTAN
Gonzalo De Loredo y Ariel De Loredo.

COORDINA ESTE NODO
Gonzalo De Loredo.

AUSPICIAN

SUMITOMO CHEMICAL
ADAMA
SUMMITAGRO



05 NODO CÓRDOBA ESTE

LOCALIDADES DE REFERENCIA
Marcos Juárez, Monteo Buey, Corral de Bustos y Villa María.

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL
Buena

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS
TR **Trigo:** Z 3.1-3.2

RedMIP

MALEZAS

Conyza *bonariensis y sumatrensis*	BCHO	M
Lamium amplexicaule	BCHO	M
Lollium sp. Rye grass	BCHO	M

INSECTOS

Acyrtosiphon pisum	AL	A

ENFERMEDADES

Puccinia striiformis	TR	A
Puccinia triticina	TR	A

¿A qué prestar atención especialmente?

Emergencias primaverales de Rama Negra en los lotes a Barbecho. Lotes de trigo en su mayoría aplicados ya por Roya Anaranjada y Estriada. Prestar atención en los lotes de Roya Anaranjada ya que algunos lotes no encontramos controles satisfactorios.

Observaciones generales

Las lluvias dieron un alivio para los trigos. Todavía temperaturas de suelo bajas para arrancar las siembras tempranas de maíz.

INFORME #5 | Campaña 2023/24 | Monitoreo insectos, enfermedades y malezas.


FECHA
14/09
2023

REPORTAN
Cume SRL (R. Oviedo Bustos y N. Montero Bulacio), J. Namur, J. Pautassi, J. Cruz Cuello y Más Hectáreas (J. Luis Zorzin y F. Buffa)

COORDINA
J. Cruz Cuello

AUSPICIAN

SUMITOMO CHEMICAL · ADAMA · SUMMITAGRO



06 NODO ENTRE RÍOS

LOCALIDADES DE REFERENCIA
Santa Anita, Herrera, Villa Elisa, Nogoyá, Diamante, Tala y Victoria.

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL
Buena

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS

TR **Trigo:** Fin de macollaje a encañazon (Z35-Z39)

MZ **Maíz:** emergencia

RedMIP

MALEZAS

Amaranthus *palmeri/hybridus*	SJ MZ	B
Conyza *bonariensis y sumatrensis*	SJ MZ	B
Senecio vulgaris	SJ MZ	B
Sorghum halepense	SJ MZ	B
Echinocloa crisgalli	SJ MZ	B

INSECTOS

Faronta albilinea	TR	B
Sitobion avenae	TR	M

ENFERMEDADES

Drechslera tritici repentis	TR	A
Puccinia striiformi	TR	A
Puccinia triticina	TR	A

¿A qué prestar atención especialmente?

Continuar con monitoreos en trigos por presencia de roya, presencia de pulgones y de oruga desgranadora.

Observaciones generales

Aplicaciones de fungicidas en variedades de trigo susceptibles disparadas por niveles de incidencia altos de Mancha Amarilla y Roya (Amarilla y Anaranjada). Inicio de siembra de maíz a fines de agosto con emergencias normales.

INFORME #5 | Campaña 2023/24 | Monitoreo insectos, enfermedades y malezas.


FECHA
14/09
2023

REPORTAN
CBAgro (Pablo Angelotti y Analía Curti), Luciano Azario, Consagro (Carina Gallegos y otros) y Mariela A. Cristaldo.

COORDINA
Luciano Azario

AUSPICIAN

SUMITOMO CHEMICAL
ADAMA
SUMMITAGRO



07 NODO CENTRO SUR DE SANTA FE

LOCALIDADES DE REFERENCIA
Zavalla, Casilda, Carcaraña y Gálvez.

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL
Regular

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS
TR **Trigo:** Z3.1 a Z3.9
ARV **Arveja:** V6
MZ **Maíz:** inicio siembra en poca superficie

RedMIP

MALEZAS

Amaranthus *palmeri/hybridus*	BCHO	B
Avena fatua	ARV LJ	B
Brassica rapa	BCHO	B
Conyza *bonariensis y sumatrensis*	BCHO TR	M
Gamochaeta subfalcata	BCHO	B
Gnaphalium sp.	BCHO	B
Hirschfeldia incana	BCHO TR	B
Lamium amplexicaule	BCHO	B
Lollium sp. Rye grass	BCHO	M
Stellaria media	BCHO	B

INSECTOS

Acyrtosiphon pisum	ARV LJ	A
Schizaphis graminum	TR	B
Faronta albilinea	TR	B

ENFERMEDADES

Puccinia striiformis	TR	A
Puccinia triticina	TR	A

¿A qué prestar atención especialmente?

-


Observaciones generales

-

FECHA 14/09 2023

REPORTAN
Cume SRL (R. Oviedo Bustos y N. M. Bulacio), CBAgro (P. Angelotti y A Curti), Consultora Cárcamo (Juan I. Cárcamo), N. Falcinelli, M. Calderone, M. Torresi, S. Olivieri, L. Tornotti, V. Taborra y A. Ricci.
COORDINA
Nicolás Montero Bulacio

AUSPICIAN
SUMITOMO CHEMICAL · ADAMA · SUMMITAGRO



NODO
SUR DE SANTA FE

LOCALIDADES DE REFERENCIA
Venado Tuerto, Teodelina, María Teresa y Diego de Alvear.

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL
Buena

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS

TR	**Trigo:** Z3.2
MZ	**Maíz:** comienzo siembra
SJ	**Soja:** barbecho

RedMIP

MALEZAS

Conyza *bonariensis y sumatrensis*	**BCHO**	**B**
Lollium sp. Rye grass	**BCHO**	**B**

INSECTOS

Acyrtosiphon pisum	**TR**	**B**

ENFERMEDADES

Puccinia striiformis	**TR**	**A**
Puccinia triticina	**TR**	**A**

¿A qué prestar atención especialmente?

Seguimiento de enfermedades en trigo ya que las condiciones predisponen su avance.

Observaciones generales

Luego de las lluvias ocurridas en la zona, se pudo observar el avance de Roya Amarilla y Anaranjada por lo que varios lotes fueron aplicados para el control de estas enfermedades.

INFORME #5 | Campaña 2023/24 | Monitoreo insectos, enfermedades y malezas.


FECHA
14/09
2023

REPORTAN
Agroconsultor (J. Dall'Orso y G. Brusasca), Aggro (G. Garro y J. A. Batista), M. Spinollo, D. Durán, Servicio Agrícola Integral (S. Lucero) y M. Durany.

COORDINA ESTE NODO
Guillermina Brusasca

AUSPICIAN

SUMITOMO CHEMICAL
ADAMA
SUMMITAGRO



NODO **NORTE DE BUENOS AIRES**

RedMIP

LOCALIDADES DE REFERENCIA
Pergamino, Junín, Ramallo, Chacabuco.

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL
Buena

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS
TR **Trigo:** Z 3.1-3.3
CB **Cebada:** Z 3.2-3.3
ARV **Arveja:** 3 -11 Nudos

MALEZAS

Bowlesia	-	M
Conyza *bonariensis y sumatrensis*		M
Gamochaeta Gaudichaudianum		M
Parietaria debilis		M
Lollium sp. Rye grass		M
Stellaria media		M

INSECTOS

Acyrtosiphon pisum	-	M
Agrotis ipsilon		B
Complejo de gusanos de suelos		M
Pseudaletia adultera		B
Schizaphis Graminum		M

ENFERMEDADES

Drechslera teres	CB	M
Puccinia striiformis	TR	A
Puccinia triticina	TR	B
Virus del mosaico estriado	TR	B

¿A qué prestar atención especialmente?

Muy buen estado de cultivos y humedad. Trigos ya refertilizados. Seguir atentos a enfermedades en trigo, condiciones altamente predisponentes y comenzando a reinfectarse de roya Amarilla. En arvejas, se ven aumentos en la población de pulgones (primeras aplicaciones). En lotes a soja, por la buena humedad que hay, es posible que se activen flujos de emergencia que ameriten realizar un barbecho intermedio en las próximas semanas. Se está finalizando con las aplicaciones de residuales y en los próximos días comienza la siembra de maíz de primera.

Observaciones generales

Los niveles de riesgo en malezas son bajos, ya que la mayoria de los lotes se encuentran reseteados con barbehos químicos, lo mismo para el caso de enfermedades de trigo que fueron aplicados con fungicidas el 100% de los lotes.

INFORME #5 | Campaña 2023/24 | Monitoreo insectos, enfermedades y malezas.


FECHA
14/09
2023

REPORTAN
Lares SRL (Martín Principiano), M. Soumoulou, D. Canova, D. Álvarez, S. Arias, DosAgro (D. Ibarra), LMAgro (A. Bagnolo y M. Mitelsky), Acertagro (A. Acerbo y C. Tanoni), Nueva Agronomía (M. Pastore y C. Maldonado), DyP Agro (P. De Luca y L. Corbanini) y J. Ignacio Podestá.

COORDINAN
Daniela Ibarra y Agustín Acervo

AUSPICIAN

SUMITOMO CHEMICAL · ADAMA · SUMMITAGRO



10 NODO OESTE DE BUENOS AIRES

LOCALIDADES DE REFERENCIA
América, Pehuajó, Robert, 9 de Julio, 30 de Agosto, Santa Rosa y Daireaux.

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL
Regular

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS
TR CB Trigo-Cebada: Z.2.3 - Z.3.0
(macollaje - inicio de encañazón)

RedMIP

MALEZAS

Brassica rapa	BCHO	M
Bowlesia	BCHO	B
Cebadilla	TR CB	M
Centaurea solstitialis	BCHO	M
Conyza *bonariensis y sumatrensis*	BCHO	B
Lamium amplexicaule	BCHO	B
Raphanus sativus	BCHO	B
Lollium sp. Rye grass	TR CB	B
Sonchus oleraceus	BCHO	B
Urtica urens	BCHO	B
Viola tricolor	BCHO	B
Salsola kali	BCHO TR CB	M
Bassia scoparia	BCHO TR CB	M

INSECTOS

NO SE REPORTAN DATOS

ENFERMEDADES

Drechslera teres	CB	B
Drechslera tritici repentis	TR	B
Puccinia striiformis	TR	B
Puccinia triticina	TR	B

¿A qué prestar atención especialmente?

Enfermedades en trigo y cebada: Mancha amarilla, Roya amarilla o estriada, Roya anaranjada o de la hoja, Mancha en red; aún en baja incidencia y severidad, pero con condiciones climáticas predisponentes para su avance.

Observaciones generales

Escazas lluvias en sector Oeste del Nodo.

INFORME #5 | Campaña 2023/24 | Monitoreo insectos, enfermedades y malezas.


FECHA
14/09
2023

REPORTAN
ProyectAgro (Rita Robledo y Lucía Demichelis), ODS Agro (Mauro Mortarini y Leonardo Martínez), Asesoragro (Pablo Baloriani y Joaquin Deagustini), Consultora Oeste (Martín Luzzi y Pedro Telechea), Agroconsultora Pampa (Diego Pundang), Surcos Consultora (Carlos Asenjo y Silvina Mari) y Cecilia Durisotti.

COORDINA
Diego Pundang

AUSPICIAN

SUMITOMO CHEMICAL
ADAMA
SUMMITAGRO



11 NODO SUROESTE DE BUENOS AIRES

LOCALIDADES DE REFERENCIA
Carhué, Guamini, Pigue, Coronel Suárez, Coronel Dorrego, Bahía Blanca

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL
Regular

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS
TR **Trigo:** Z 2 - Z 3
CB **Cebada:** Z 2 - Z 3.1

RedMIP

MALEZAS

Brassica rapa	BCHO TR CB	A
Cebadilla	BCHO TR CB	M
Conyza *bonariensis y sumatrensis*	BCHO TR CB	M
Hirschfeldia incana	BCHO	A
Polygonum aviculare	BCHO TR CB	M
Lollium sp. Rye grass	BCHO TR CB	M
Senecio vulgaris	BCHO	B
Sonchus oleraceus	BCHO	B
Sorghum halepense	BCHO	M

INSECTOS

Complejo gusanos suelo	TR BCHO a MZ	M
Tetranychus urticae	TR CB	B

ENFERMEDADES

Drechslera teres	CB	M
Drechslera tritici repentis	CB TR	B
Puccinia striiformis	TR	B
Puccinia triticina	TR	B
Rizoctonia	CB	M

¿A qué prestar atención especialmente?

Aparición de enfermedades en cultivares susceptibles (Roya), nacimiento de malezas problema (Rye grass - Nabolza) y el mantenimiento de los barbechos.

Observaciones generales

En general el estado de los cultivos es bueno. Hay lotes que de acuerdo a la forma en que se ha preparado presentan estados mas deficitario producto de escasas precipitaciones.
Causa cierta preocupación la gran cantidad de malezas de verano como Cardo Ruso y Morenita que hay en los lotes, aunque en la historia nunca fue problema ya que eran controladas con las heladas, seguiremos de cerca el tema.

INFORME #5 | Campaña 2023/24 | Monitoreo insectos, enfermedades y malezas.

FECHA
14/09
2023

REPORTAN
La Medidora SRL (Mariano Moro y Adrián Fernández), Guillemo Arro, Luján Cejas y Diego Baños.

COORDINA ESTE NODO
Adrián Fernández

AUSPICIAN

SUMITOMO CHEMICAL · ADAMA · SUMMITAGRO



12 NODO SURESTE DE BUENOS AIRES

RedMIP

LOCALIDADES DE REFERENCIA
Necochea, Dorrego y Tres Arroyos

CONDICIÓN CLIMÁTICA GENERAL
Buena

FENOLOGÍA DE LOS CULTIVOS
CB **Cebada:** Z12 a Z31
TR **Trigo:** Z12 a Z31
MZ **Maíz 1°:** 80% avance de cosecha
Maíz 2°: 80% avance de cosecha

MALEZAS

Brassica rapa	TR CB BCHO	A
Carduus acanthoides	BCHO	B
Cebadilla	TR CB	M
Conyza bonariensis y sumatrensis	TR CB BCHO	A
Hirschfeldia incana	TR CB BCHO	M
Lamium amplexicaule	TR CB	B
Raphanus sativus	CB TR BCHO	A
Lepidium didymum	BCHO	B
Lollium sp. Rye grass	BCHO TR CB	A
Senecio vulgaris	BCHO	B
Sonchus oleraceus	TR CB BCHO	M
Stellaria media	TR CB	B

INSECTOS

Milax gagate	Presiembra GR MZ SJ	M
Armadillidium vulgare	Presiembra GR MZ SJ	A

ENFERMEDADES

Drechslera teres	CB	M
Drechslera tritici repentis	TR	B
Puccinia striiformis	TR	M
Ramularia sphaeroidea	VIC	B
Rhynchosporium secalis	CB	M

¿A qué prestar atención especialmente?

-

Observaciones generales

Cebadas y trigos sembrados a principio de junio están entrando a encañazón y los sembrados a principio de agosto en plántula. Las cebadas con antecesor cebada o alta presencia de cebada en la rotación son las que vienen con alta presencia de mancha en red.

INFORME #5 | Campaña 2023/24 | Monitoreo insectos, enfermedades y malezas.

FECHA
14/09
2023

REPORTAN
Pablo Errazu, Aiagro (Luciano Piloni y Adrián Etcheto) y Viento sur (Esteban Bilbao y Julián Portugal).

COORDINA
Pablo Errazu

AUSPICIAN

SUMITOMO CHEMICAL · ADAMA · SUMMITAGRO

agro:slide:bank

Agro Portal Profesional


El sitio web de información actualizada que visitan profesionales, técnicos, docentes, alumnos, productores y empresas relacionadas con el agro.

Contamos con imágenes específicas del agro en alta definición y diseños que integran folletos, manuales, videos, material publicitario y didáctico de las más variadas aplicaciones, comerciales y pedagógicas.

Realizamos seguimiento de ensayos y desarrollo visual para todos los cultivos, plagas y enfermedades.

a:s:b www.asb.com.ar








RedMIP

Red de Manejo
Integrado de **Plagas**

El Monitoreo **en todos lados**

www.aappceorg.ar/informes
informesredmip@aappce.org

#InformeRedMIP - @aappce

10 AÑOS

AAPPCE
Asociación Argentina de Protección
Profesional de Cultivos Extensivos